SJ service

상지과학
16267, 경기도 수원시 정조로 934 번길 59
Tel : 031 244 9806 , 010 2434 9806
Email : parkks@sjservice.kr

Service Report

Report No. : YYMMDD##

Customer

대리점(업체명):	기쁨바이오	담당자:	나일등	연락처:	010 0000 0000
고객(회사명):	한국대학교 생명과학과		왕성실 선생님		

기타 결재등 관련사항 : 거래명세서참조

Pipette 점검내역

교정실 : M 월 D 일, 21.0°C, dw 21.1°C, 52.4%, 1013.1hPa, Mettler XS105, 0.9969 g/ml, Sorenson Tip used

No	모델명	Vol. (ul)	SN	사용자 요청 / 진단 (점검)	결과/조치사항/의견 (검교정 클리닝)	Nominal Volume (ul)	Inaccuracy Systematic Error 정확도 Nominal vol. (±%) / Testing/ISO8655	Imprecision Random Error 정밀도 Nominal vol. (±%) Testing/ISO8655	Pass/ Fail	비고
1	Sorenson 1234	100-1000	##########	피펫팅안됨. Filling tube 손상	Filling tube 교체, 검교정 Cleaning	1000	0.7/0.8	0.3/0.3	Pass	0.15%↑
2	Sorenson 1235	20-200	SYYMMDDA	볼륨값 오차. Counter 어긋남.	Counter 교정. 검교정 Cleaning	200	0.8/0.8	0.25/0.3	Pass	

서비스항목

Pipette No.	Item Number	Description	수량	비고
1	##########	Filling tube	1	
1,2	1000 100 104	Essential plus check	2	

상기와 같이 서비스내역을 알려드립니다.
1 년이내 이상있는 검교정 재반입은 무상이며, 교체한 부품은 정상사용시 **1** 년간 무상보증 적용됩니다.

YYYY 년 **MM** 월 **DD** 일
점검엔지니어: 잘고쳐